

УСТАНОВКА ШОВНОЙ СВАРКИ STITCHWELDER PRO

Новое поколение установок шовной сварки разработано на основе наиболее надежных и признанных моделей автоматических сварных станков Stitchwelder 1000/1270/1540.

Гарантированный герметичный шов обеспечивается за счет стежкообразной сварки или сварки непрерывным швом. Кроме того, Spiro® подчеркивает свою ведущую роль в вентиляционной отрасли устанавливая на станок шовной сварки удобный сенсорный дисплей. Эта новинка позволяет упростить настройку производственного процесса и сохранить программные установки.

Stitchwelder PRO также демонстрирует самую высокую скорость сварки в отрасли (до 15 м/мин.), что является залогом непрерывной работы и высокой производительности станка. Естественно, сварной шов остается неизменным от начала и до конца, нет необходимости в уплотнительном или красочном покрытии, а отсутствие прожогов цинкового покрытия исключает необходимость финишной обработки. И наконец, ширина нахлеста шва от 6 до 8 мм снижает до минимума затраты на материал.



Уникальные свойства

- » Новый дизайн
- » Повышенная скорость сварки
- » Гарантия герметичности шва!

Технические параметры

Длина сварки	50 мм - 1000/1270/1540 мм
Диапазон диаметров	75 - 1000 мм
Толщина материала	0.4 - 1.0 мм
Нахлест шва	6 мм для 1000, 8 мм для 1270 & 1540
Диаметр проволоки	2 мм
Регулируемая скорость сварки	2 - 15 м/мин.
Максимальная производительность	700 сегментов/ч - размер 315 мм/90°



БЕЗРУТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ SPIRO®

Оборудуйте свой станок Spiro® для точечной сварки безрутным комплектом охлаждения, соответствующим РЕГЛАМЕНТУ (ЕС) № 1102/2008!

